


火災現場 施工前後の臭気測定検査報告

＜施工前検査＞ 2015年9月14日（月）実施



ホルムアルデヒド検知管による測定：ホルムアルデヒドは検知されず




X P - 329III (1 /10 億) による臭気指数 22

<施工後検査> 2015 年 11 月 16 日 (月) 実施



X P - 329III (1 /10 億) による臭気指数 17 (22 から減少)



ホルムアルデヒド検知管による測定 : ホルムアルデヒドは検知されず